

BUKTI BARU

Personel Polsek Cibeber Laksanakan Cek TKP Kecelakaan Tunggal Truk Colt Diesel di Jalan Raya Cibeber

Cianjur. - CIANJUR.BUKTIBARU.COM

May 18, 2026 - 10:42



Personel Polsek Cibeber Polres Cianjur melaksanakan kegiatan cek Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi di Jalan Raya Cibeber Kampung Mayak Kidul, Desa Mayak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Senin (18/5/2026). Kegiatan tersebut dilakukan guna memastikan situasi di lokasi tetap aman serta melakukan penanganan cepat terhadap dampak

kecelakaan yang sempat menghambat arus lalu lintas.

Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 09.45 WIB, melibatkan kendaraan jenis Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning dengan nomor polisi F-9157-WA yang dikemudikan oleh Indar. Kendaraan diketahui tengah melaju dari arah Cibeber menuju Cianjur. Saat melintas di jalur lurus kawasan Kampung Mayak Kidul, secara tiba-tiba as roda belakang sebelah kanan kendaraan mengalami patah sehingga menyebabkan kendaraan terbalik ke sisi kanan jalan dan menutupi sebagian badan jalan.

Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami penghambatan sehingga petugas memberlakukan sistem buka tutup guna mengurai kepadatan kendaraan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak dilaporkan adanya korban jiwa, namun kendaraan mengalami kerusakan akibat kecelakaan tunggal tersebut.

Setelah menerima laporan dari masyarakat, personel Polsek Cibeber langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan TKP, mendata saksi-saksi di lokasi, mengamankan barang bukti berupa satu unit kendaraan roda empat, serta melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian agar situasi tetap aman dan kondusif.

Kapolsek Cibeber Polres Cianjur KOMPOL Tio mengatakan bahwa pihaknya bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi guna mencegah kemacetan yang lebih panjang serta memastikan keamanan pengguna jalan lainnya. "Begitu menerima laporan, anggota langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan dan pengaturan arus lalu lintas karena kendaraan sempat menutupi sebagian badan jalan. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara agar selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di perjalanan," ujar KOMPOL Tio.

Dengan adanya penanganan cepat dari personel Polsek Cibeber, situasi arus lalu lintas di lokasi kejadian berangsur kembali normal dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar serta aman.